

Reset telefonu iGET ARMOR T40

1. Vypněte telefon.
2. Vyjměte baterii.
3. Zasuňte baterii zpět a zmáčkněte současně zapínací tlačítko a šipku nahoru (tlačítka Volume+ a Volume -).
4. Dostanete se tak do servisního menu Androidu a tam postupujte následovně:
 - 4.1 Zmáčkněte zapínací tlačítko a pomocí šipky dolů zvolte: **wipe data/factory reset**. Tím se dostanete do podmenu a pomocí šipky dolů najedťte na: **delete all user data**. Následně zmáčkněte šipkou nahoru a vyčkejte na provedení resetu,
 - 4.2 Pomocí šipky dolů ve stejném menu najedťte na: **wipe cache partition**. Následně zmáčkněte šipkou nahoru a vyčkejte na provedení resetu.
5. Nakonec zvolte pomocí šipky dolů **reboot system now** a vyčkejte na restartování telefonu.